



**Bogusław Pilch**  
Kierownik Rejonu  
w Kędzierzynie-Koźlu

**Kędzierzyn-Koźle, dnia 23.03.2015r.**

O/Op.Z-13.4212.1.2015.1

**Pan Bolesław Łoziński**  
ul. [REDACTED]  
47-225 Kędzierzyn-Koźle

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 23.03.2015r. w sprawie braku pokrywy studzienki rewizyjnej usytuowanej w ciągu drogi krajowej nr 40 w m. Kędzierzyn-Koźle w km 75+365 przed obiektem mostowym na kanale Gliwickim po prawej stronie, GDDKiA O/Opole Rejon Kędzierzyn-Koźle przesyła w załączeniu pisma, które w 2014 roku zostały wysłane do właściciela przedmiotowej studzienki wzywające do jej natychmiastowego zabezpieczenia, jednakże do chwili obecnej właściciel nie wykonał wskazanych robót zabezpieczających.

Kierownik Rejonu  
w Kędzierzynie-Koźlu  
*mgr Bogusław Pilch*



fox 25.03.2015

Kędzierzyn-Koźle, dnia 23.03.2015r.

**Bogusław Pilch**  
Kierownik Rejonu  
w Kędzierzynie-Koźlu

O/Op.Z-13.4212.2.2015.1

**Telekomunikacja Polska S.A.**  
Departament Realizacji Usług,  
Procesów Jakości  
ul. Moniuszki 1a  
00 - 014 Warszawa

WYŚLANO  
25-03-2015  
dnia .....  
POLECONY

W nawiązaniu do pisma nr GDDKiA.O/Op.Z13/421/10-2/2014 z dnia 11.07.2014r. w sprawie zabezpieczenia studzienki rewizyjnej dla urządzeń obcych (przewodów telekomunikacyjnych) zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 40 w m. Kędzierzyn-Koźle w km 75+365 strona prawa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole Rejon w Kędzierzynie – Koźlu informuje, iż w związku z brakiem jakichkolwiek działań zmierzających do zabezpieczenia przedmiotowej studzienki, tut. Rejon mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi wykona zasypanie kanału rewizyjnego o ile Wasza Firma w trybie pilnym nie wykona robót zabezpieczających.

Prosimy o informację zwrotną o sposobie i terminie załatwienia przedmiotowej sprawy.

Z poważaniem

Kierownik Rejonu  
w Kędzierzynie-Koźlu  
mgr Bogusław Pilch