

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

BRM.0003.169.2018



IRE-DS.0003.30.2018.BK/AR

Kędzierzyn-Koźle 27sierpień 2018r.



Ewa Czubek
Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: interpelacji z dnia 23.07.2018r Ewy Czubek „Radnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Odnosząc się do Pani interpelacji z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie wycinki drzewostanu przed budynkiem krytej pływalni w Kędzierzynie-Koźlu przy Al. Jana Pawła II 31 uprzejmie wyjaśniam :

Ad.1,2 Dokumentacja techniczna zadania pn; Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - etap I „, Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 31 w Kędzierzynie- Koźlu” przewidywała wycięcie wszystkich drzew z gatunku modrzew europejski -8 szt. w obrębie realizowanego zadania. Wycinka drzew miała być realizowana w oparciu o decyzje Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 25.11.2016r. znak Śr.613.1.164.2.2016 . W związku z interwencjami mieszkańców miasta ponownie przeanalizowano projekt techniczny w zakresie możliwości zachowania jak największej ilości istniejącego drzewostanu z zachowaniem rozwiązań projektowych zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Po wnikliwej analizie możliwych zmian konieczna była wycinka 3 sztuk drzew ze względu na kolizje z projektowaną siecią elektroenergetyczną i siecią wodociągowa , której przełożenie wymagałoby nowych uzgodnień projektowych i zmiany decyzji pozwolenia na budowę, co w konsekwencji skutkowało by przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu i terminu rozpoczęcia robót.

Ad.3 W związku z tym, że prowadzenie robót związanych z układaniem podziemnego uzbrojenia terenu naruszyły system korzeniowy pozostałych drzew i dodatkowo został on odciążony poprzez rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych , zarządca terenu MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu w obawie o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu krytej pływalni zwrócił się o opinie dendrologiczną na temat stabilności pozostałego drzewostanu. Opinia dendrologiczna z dnia 28.06.2018r. wskazała na realne zagrożenie drzewostanu dla użytkowników obiektu w przypadku jego pozostawienia. Uszkodzony i płytko posadowiony na glebie piaszczystej system korzeniowy nie gwarantował stabilności drzewostanu a co za

Kędzierzyn-Koźle

100 lat niepodległości Polski

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta
tel. +48 77 40 550 338
fax +48 77 40 50 385
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



tym idzie bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu. Wnioskiem wynikający z opinii dendrologicznej było wycięcie pozostałego drzewostanu.

Ad.4 Koszt opinii dendrologicznej wykonanej przez Zakład

Krapkowice

poniesiony przez MOSiR w

Kędzierzynie-Koźlu to kwota 300zł netto + należny 8% podatek VAT.

Zatwierdzam

PREZYDENT MIASTA

12.10.18

Sybilina Nowak

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Bienkowska

Kamila Bienkowska

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

Artur Maruszczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Do wiadomości:

1/ Biuro Rady Miasta

2/ aa.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bryll, tel. 77 40 50 381

Kędzierzyn-Koźle

100 lat niepodległości Polski

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Pirałowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Prezydent Miasta
tel. +48 77 40 550 338
fax +48 77 40 50 385
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl