



BZM.0003.1.34.2020

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

BRM
prosimu
207 do

Kędzierzyn – Koźle, dnia 1 lipca 2020

Ldz. TT.WZ/.....803...../KW/2020



Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Pani Sabina Nowosielska

Ul. Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2020r. w sprawie pojawienia się bakterii z grupy coli w urządzeniach wodociągowych informuje się co następuje:

1. W dniu 22 czerwca 2020r. w ramach urzędowej kontroli zostały pobrane próbki wody na Stacji Uzdatniania Wody Kędzierzyn przy ul. Grunwaldzkiej 67, na instalacjach wodociągowych przy ul. Królowej Jadwigi i przy ulicy Grabskiego.
2. Pierwsze wyniki badań wody pod kątem bakteriologicznym można otrzymać po 48 h. W związku z powyższym w dniu 24 czerwca 2020r. otrzymano informację telefoniczną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu o wystąpieniu bakterii grupy coli w pobranych próbkach w ilości poniżej 10 jtk/100ml.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji podjęto czynności związane z płukaniem i prewencyjnym chlorowaniem urządzeń wodociągowych. W dniu 25 czerwca 2020 pobrano próbkę z SUW Kędzierzyn do zbadania, w wyniku której stwierdzono w dniu 28 czerwca 2020r. brak bakterii z grupy coli. W dniu 29 czerwca 2020r. z urządzeń wodociągowych ponownie pobrano próbki wody do badania. Wynika z nich, że liczba bakterii grupy coli, wynosi 0. Tym samym jakość wody w urządzeniach wodociągowych jest zgodna z wymaganiami Ministra Zdrowia. W dniu 1 lipca przekazano wyniki badań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego celem dalszego postępowania w sprawie.
4. Wykazana w pierwotnych badaniach ilość bakterii z grupy coli jest dopuszczalna wytycznymi Ministra Zdrowia pod warunkiem, że w wodzie nie występują bakterie E.coli i enterokoki. W wykonanych badaniach o których mowa powyżej E.coli i enterokoki wynosiły 0.
5. Cały proces uzdatniania wody na terenie Kędzierzyna-Koźla jest procesem hermetycznym, zamkniętym bez kontaktu pracowników z wodą uzdatnianą. System dystrybucji wody w urządzeniach wodociągowych jest procesem uniemożliwiającym dostanie się czynników zewnętrznych do dystrybuowanej wody. Po przeprowadzonej analizie powodu pojawienia się nielicznych bakterii grupy Coli wskazać można, że przyczyną mógł być niewłaściwy pobór próbki, jej transport lub błąd pomiarowy. Dotychczas jeśli taka sytuacja sporadycznie miała miejsce to badania były wykonywane ponownie w celu eliminacji wskazanych możliwych błędów. W związku z tym, że wytyczne Ministra Zdrowia wskazują, że mimo iż ilość bakterii grupy Coli poniżej 10 jednostek/100 ml nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może dopuścić wodociąg warunkowo do użytkowania, bez próby powtórzenia badań i wyeliminowania tych czynników i taką też decyzję wydano.

Otrzymują:

1. Adresat
2. DT.TT. a/a

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGZ S.A.
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210
ING Bank Śląski S.A.
1/0 w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962
PKO BP S.A.
1/0 w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

2.07.20

PREZES ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę
Fax: 77 544 96 36
www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl