

BRM.0003, 1.2.2025

Marcin Wołyniec

Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle



Proszę o odpowiedź w sprawie:

W nawiązaniu do zgłoszonych przez mieszkańców problemów dotyczących uszkodzonych barierek pod wiaduktem przy alei Jana Pawła II, które były wielokrotnie naprawiane, pragnę zwrócić uwagę na potrzebę trwałego rozwiązania tego problemu. Obecne bariery są regularnie niszczone, co świadczy o ich niewystarczającej wytrzymałości i funkcjonalności.

W imieniu swoim oraz mieszkańców oczekuję, że w miejsce obecnych barierek zostaną zamontowane nowe, solidniejsze konstrukcje, wykonane z materiałów o wyższej trwałości. Jest to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy miasto rozważa możliwość wymiany obecnych barierek na bardziej trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne?
2. Czy istnieje plan przeprowadzenia analizy technicznej, która pozwoliłaby na wybór lepszych materiałów i konstrukcji?
3. Czy miasto posiada środki finansowe na taką inwestycję w najbliższym czasie?
4. Jaki jest przewidywany koszt wymiany barierek na bardziej solidne oraz harmonogram realizacji takiego zadania?

Nawiązując do dyskusji podjętej na forach internetowych mieszkańcy wyrażają oczekiwaną, że miasto podejmie zdecydowane działania w celu trwałego rozwiązania tego problemu, co poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort korzystania z tego miejsca.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Wołyniec