

Dostępność architektoniczna

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji o dostępności w obiekcie są pracownicy obsługi pełniący dyżur przy wejściu głównym

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami szkoła zapewnia komunikację w formie określonej w tym wniosku.

Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika możliwe jest tylko przy pomocy dźwigu zewnętrznego (pawilon C)

Winda dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ścianie pawilonu C

Pracownik portierni udziela pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach przy korzystaniu z dźwigu zewnętrznego po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu sekretariatu szkoły lub pracownika obsługi o konieczności skorzystania z dźwigu.

Przy obu wejściach do szkoły znajdują się schody.

Szkoła nie posiada schodolazu.

W budynku znajdują się dwie windy w pawilonie A oraz w pawilonie C. Dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach w pawilonie A,C z wyjątkiem sekretariatu.

W pawilonie B, E, D i F dostęp tylko do pomieszczeń na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pawilonie E.

Szkoła nie posiada parkingu, istnieje możliwość korzystania z okolicznych miejskich(osiedlowych) miejsc parkingowych.

W szkole nie ma ograniczeń dla wstępu psów asystujących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.

- opis wejścia do budynku, w tym przechodzenia przez kontrolę, korytarzy, schodów i wind, dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne),
- lokalizacji i zasad korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
- a także informacje o prawie wstępu z psem asystującym (i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach).

3 przykłady ze strony PKN (dotyczą 3 budynków, które ma ta instytucja):

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności architektonicznej – 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14.

1. **Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:**
 - Wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 - W wejściu głównym – ochrona i obsługa recepcyjna.
 - W punkcie sprzedaży i czytelnicy norm informacji udzielają pracownicy PKN.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

- Korytarze i schody dostępne i szerokie, 2 windy mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
3. Opis dostosowań:
 - Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim.
 - Wszelkich informacji mogą udzielać: recepcjonistka – wejście główne i pracownik PKN – w punkcie sprzedaży i czytelni norm.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 - PKN nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 - Brak ograniczeń – informacji udzielają: recepcjonistka oraz pracownicy PKN – w punkcie sprzedaży i czytelni norm.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 - Brak takiej możliwości.

Opis dostępności architektonicznej – 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 32, Sektor Górnictwa i Hutnictwa – II piętro, Dział Sprzedaży – parter (osobne wejście od ul. W. Reymonta).

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 - Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika.
 - Pojedynczy stopień w wejściu głównym.
 - Ochrona.
 - Pojedynczy stopień w wejściu do Działu Sprzedaży.
 - Informacji w Dziale Sprzedaży udzielają pracownicy PKN.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 - Korytarze i schody dostępne.
 - W wejściu głównym 2 windy – mogą przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
3. Opis dostosowań:
 - Ochrona i pracownicy Działu Sprzedaży udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach w pokonaniu stopnia.
 - Informacji mogą udzielać pracownik ochrony – wejście główne i pracownik PKN – w Dziale Sprzedaży.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 - PKN nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 - Brak ograniczeń – informacji udzielają: pracownik ochrony i pracownicy PKN – w Dziale Sprzedaży.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

- Brak takiej możliwości.

Opis dostępności architektonicznej

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika tylko przy pomocy dźwigu zewnętrznego

- Pracownik recepcji udziela pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach przy korzystaniu z dźwigu zewnętrznego
- Przy obu wejściach do szkoły znajdują się schody
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, Obsługa recepcyjna

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

- W wejściu głównym winda mogąca przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi w pawilonie A
 - Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

•

3. Opis dostosowań:

- Pracownicy recepcji udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach w pokonaniu stopnia.
- Informacji mogą udzielać recepcjonistka – wejście główne i pracownik PKN – w Dziale Sprzedaży.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

- **Szkoła nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.**

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

- **Brak ograniczeń – informacji udziela recepcjonistka.**

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

- **Jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.**