

# Dostępność architektoniczna

BUDYNEK PSP nr 6 – ul. 1 MAJA 3

- Budynek trzypiętrowy bez windy, schodołazu, podjazdów.
- Brak podjazdu do wejścia głównego, do którego prowadzą cztery schody.
- Ciągi komunikacyjne szerokie, umożliwiające poziomą komunikację osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, z wyłączeniem dojścia na salę gimnastyczną na parterze.
- Alternatywne wejście na salę gimnastyczną bezpośrednio od strony boiska szkolnego.
- Klatki schodowe szerokie, z jednostronnymi poręczami.
- Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na szkolnym parkingu.
- Brak toalety przystosowanej do potrzeb niepełnosprawnych.
- Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
- W budynku nie występują inne dostosowania w postaci: pętli indukcyjnych, głośników systemu naprowadzającego.
- Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
- Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

