

Dostępność architektoniczna:

1. Przedszkole mieści się w parterowym budynku, do którego prowadzą schody z podjazdem dla wózków oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek.
3. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4. Przy wejściu głównym znajduje się gabinet dyrektora, intendenta oraz sekretarki, gdzie można składać dokumenty.
5. Budynek jest parterowy umożliwia poruszanie się w korytarzach, wydzielone są strefy kontroli (dyżury pracowników)
6. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
7. Toaleta znajduje się na parterze budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich
8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
10. Brak parkingu z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych