

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Opis dostępności wejścia do budynku szkoły:
 - o Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Ignacego Mościckiego(wejście główne) niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 - o Do wejścia głównego prowadzą 4 schody.
2. Opis dostępności korytarzy , schodów
 - o Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się osoby na wózku na parterze i I piętrze z wyłączeniem toalet, nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków
 - o Schody w budynku są o szerokości 118 cm z jednostronną poręczą, umożliwiają dostęp do klas na I piętrze
3. W budynku nie ma windy ani schodolazu. Nie występują dostosowania w postaci:
 1. informacji głosowych;
 2. pętli indukcyjnych;
 3. głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
 4. platform;
 5. oznaczeń w alfabecie braille'a
 6. dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
 7. druku powiększonego dla osób słabowidzących.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 0. osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 1 wybrukowanym miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym w pobliżu budynku
 1. 4 miejsca postojowe usytuowane są w odległości ok. 50 m od głównego wejścia do budynku (na parkingu);
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak tłumacza języka migowego.