

**PROTOKÓŁ**  
z odbioru części budowlanej dźwigu

Dnia 21.03.2005r niżej podpisany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Gerard Sahs  
(wymienić tytuł, imię i nazwisko)

dokonał odbioru technicznego części budowlanej dźwigu osobowego, towarowego\*  
zainstalowanego w budynku Hali Sportowej na osiedlu Azoty ul.. Mostowa w  
Kędzierzynie - Koźlu  
przy udziale przedstawiciela kierownictwa budowy

Piotr Jaworski, Inżynier, kierownik budowy  
(wymienić imię, nazwisko, tytuł, funkcję)

stwierdza się co następuje:

1. Szyb zostały wykonane zgodnie z EN/PN 81.1., EN/PN 81.2\*
2. Szyb mają ściany i stropy o odporności ogniowej klasy EI 30.
3. Szyb został wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem.
4. Powierzchnie ścian szybu są pionowe i prostopadłe do siebie. Odchylenie od pionu tylko na zewnątrz szybu, dla ścian z drzwiami przystankowymi wynosi  $\pm 5$  mm, dla pozostałych ścian  $\pm 5$  mm - co spełnia wymogi normy przedmiotowej dla danego rodzaju dźwigu.
5. Szyb posiada fundament o wytrzymałości  $0,8 \text{ kg/cm}^2$
6. Szyb przenosi obciążenia wynikające z pracy dźwigu.
7. Szyb ma :
  - nadszybie o wysokości  $3590 \text{ mm}$
  - podszybie o wysokości  $1310 \text{ mm}$
8. Inne stwierdzenia i uwagi:

.....  
.....  
.....  
.....

Inspektor nadzoru  
**mgr inż. GERARD SAHS**  
Upewnienia budowlane do kiero-  
wania i nadzorowania robotami  
budowlanymi w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej  
Nr ewidencyjny 88/08/08

Kędzierzyn-Koźle dnia 21.03.2005r

\*) niepotrzebne skreślić

UDT	Załącznik nr <u>7</u>
Op	
16	
Oddział	<u>70522</u>
w Opolu	Nr ewid. ....