

Temat : **Kędzierzyn-Koźle, dz. nr 271/14 - Budowa torów rowerowych**
PUMPTRACK



Sonda nr: **1**

W otworze: **2**

Nr arch.: **Z - 5871**

Rzędna: **180,30 m npm.**

Data wykonania: **09.07.2021r.**

Głębokość w m p.p.t.	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy (N_{10})				INTERPRETACJA		
							N_{10}	I_D	I_s
			10	20	30	40			
1		$\eta(N_{Gb})$					10	0,50	
2	 1,80	Po					13	0,55	
3									
Stopień zagęszczenia I_D			0,33	0,40	0,50	0,60	0,67	0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony		zagęszczony			Zał. Nr 06